

副  
本

証拠番号【12】

E  
乙第 3 号証

2009年12月24日

鹿島建設株式会社 関西支店  
御堂筋フロントタワー新築工事作業所  
所長 茅野 賀 殿

株式会社三菱地所設計大阪支店  
工事監理者 北島 宏治



御堂筋フロントタワー新築工事  
外装(KOパネル)の点検指示書

標題工事の北面・西面に使用されている外装(KOパネル)の接合材について、  
耐火構造認定の条件を満たしていない可能性のあることが判明したため、全数  
点検を前提に調査を指示します。

以上